

- должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану.
- имеется паспорт антитеррористической защищенности объекта.

2.2. Организация взаимодействия администрации образовательного учреждения:

- руководство образовательного учреждения активно взаимодействует с АТК в МО, ОМВД, ГО и ЧС МО общественными организациями, как Совет ветеранов МВД, Совет старейшин и т.д.

3. Наличие и состояние на объекте:

Охранно-пожарная сигнализация в исправности, противопожарное состояние удовлетворительное. Наружное и внутреннее противопожарное водоснабжение работает. Первичные средства пожаротушения имеются. Взаимодействие с территориальным отделом внутренних дел осуществляется..

4. Организация пропускного режима:

- отсутствует положение о пропускном режиме;
- отсутствует журнал учета посетителей;

5. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и противопожарной безопасности:

- финансирование отсутствует. Финансирование услуг охранника осуществляется из бюджета образовательного учреждения.

Выводы комиссии: антитеррористическая и противопожарная защищенность учреждения удовлетворительная.

Рекомендации членов комиссии: к очередной проверке объекта (август 2015 г.) организовать вышеуказанные мероприятия в соответствии с типовыми инструкциями, разработанными Советом Безопасности Республики Дагестан.

Председатель комиссии _____

Члены комиссии _____

Ознакомлен, копию акта получил: _____

Шихвердиев В. Ч.