

| № п/п | Дата       | Марка автомобиля | Государственный номер | Показания спидометра, км | Пробег после очередного техобслуживания, км | Вид техобслуживания или ремонта   | Место проведения техобслуживания или ремонта | Подпись руководителя СТОА, печать | Подпись владельца транспортного средства |
|-------|------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 1     | 2          | 3                | 4                     | 5                        | 6                                           | 7                                 | 8                                            |                                   | 10                                       |
| 1     | 20.01.2020 | Газ              | 0368HC                |                          |                                             | Ремонт систем зажигания           | С. Тамсаг Магаражский район РД               |                                   |                                          |
| 2     | 17.02.2020 | Газ              | 0368HC                |                          |                                             | Ремонт систем зажигания           | С. Тамсаг Магаражский район РД               |                                   |                                          |
| 3     | 18.03.2020 | Газ              | 0368HC                |                          |                                             | Замена масла в двигателе          | С. Тамсаг Магаражский район РД               |                                   |                                          |
| 4     | 23.05.2020 | Газ              | 0368HC                |                          |                                             | Проходка двигателя                | С. Тамсаг Магаражский район РД               |                                   |                                          |
| 5     | 21.10.2020 | Газ              | 0368HC                |                          |                                             | Ремонт двигателя и правых флангов | С. Тамсаг Магаражский район РД               |                                   |                                          |